MGL-LICHT GmbH
Steinweg 12-16
32657 Lemgo
Germany
Tel. +49 (0)5261/ **6608818**
www.mgl-licht.de <http://www.mgl-licht.de>
info@mgl-licht.de <mailto:info@mgl-licht.de>

MINI DOWNLIGHT MDL68
Artikelnummern 1096,1097,1098,1099, 1127, 1128 IP44 Diffusor 0068

Installation to be executed by qualified and educated installers only

For indoor use only.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Do not stare at the light source

Replace every broken glass





FIG-1



Note luminaire:Side of the box(inside):
LxWxH=330mm x 170mm x 30mm

The indicated minimum recessed depth needs to be respected for avoiding heating problems of the downlight and driver.

FIG-2



Wiring

Input wire cross-section mm^2/AWG
0.75~1.5/18~16

FIG-3



FIG-4



Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material

.....





VER:1.0

MGL-LICHT GmbH
Steinweg 12-16
32657 Lemgo
Germany
Tel. +49 (0)5261/ **6608818**
www.mgl-licht.de <http://www.mgl-licht.de>
info@mgl-licht.de <mailto:info@mgl-licht.de>

MINI DOWNLIGHT MDL68
Artikelnummern 1096,1097,1098,1099, 1127, 1128 IP44 Diffusor 0068

Installation nur durch qualifizierte Fachkräfte des Elektrohandwerks oder entsprechend ausgebildetes Personal

Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Falls die Isolierung der Zuleitungen bei Installations- oder Wartungsarbeiten verletzt werden sollte , ist die Leuchte zu ersetzen um eine Gefährdung auszuschließen.

Nicht in die Lichtquelle blicken

Ersetze jede gebrochene Scheibe





FIG-1



Zur Beachtung: Benötigtes Deckeinbauvolumen und minimale Abstände: LxWxH=330mm x 170mm x 30mm

Die angegebene minimale Deckeneinbautiefe muss dringend zur Vermeidung von Temperaturproblemen bei Downlight und Netzgerät eingehalten werden.

FIG-2



Zuleitung/ Aderdurchmesser

Aderleitungsdurchmesser mm²/AWG
0.75~1.5/18~16

FIG-3



FIG-4



Das rückwärtige Abdecken des Leuchten Gehäuses durch Isolationsmaterial ist nicht gestattet, eine Wärmeableitung/Konvexion ist bauseits zu gewährleisten.





VER:1.0